

المجلس الأعلى لمراسlz ومحاذاة البحوث
لجنة خدمة الإنتاج والجودة

تصميم وتصنيع وحدة الفلاتر برس

التقرير النهائي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الجزء الأول

**العمليات الصناعية التي تدخل فيها وحدة الفلتر برس
و عمليات معالجة الصرف الصناعي الخاصة بها**

مقدمة

يهتم هذا التقرير أساساً بتقديم دراسة تساعد في التصنيع لوحدة هامة من المعدات التي تدخل في كثير من العمليات الصناعية وعمليات معالجة الصرف الصناعي وهي تسمى بوحدة " الفلتر برس "

ومن الصناعات التي يدخل الفلتر برس عملياتها ما يلى :

- صناعة الورق والسليلولوز .
- صناعة الزيوت النباتية والصابون .
- صناعة البلاط والسيراميك والرخام .
- الصناعات الهندسية - وعمليات الطلاء الكهربائي .

كما أن هذه المعدة تعتبر أساسية في محطات معالجة الصرف الصناعي لجميع هذه الصناعات بالإضافة إلى غيرها من الصناعات .

وتأتي أهمية التصنيع لوحدة الفلتر برس من كونها أكثر الوحدات تكلفة - وكبر حجمها يزيد من تكاليف شحنها - بالإضافة إلى أن أكبر أجزائها عبارة عن أجزاء صلب ذو أعباء عمليات لحام وتنقيب وتشطيب - يمكن تنفيذها بسهولة إذا ما توفرت الرسومات والتصميمات الهندسية لها . مع الاستعانة بأقل ما يمكن من الأجزاء المستوردة مما يخفض التكاليف إلى ما يقرب من النصف .

ويستدعي الإعداد الجيد للدراسة الاهتمام بعمل حصر للعمليات التي يستخدم فيها الفلز برس لإمكان تحديد الإعداد المطلوبة في مصر - وتكلفتها التقديرية - ثم تقديم أسس التصميم الهندسي والرسومات اللازمة للتنفيذ .

ولذلك فإن هذا التقرير ينقسم إلى جزئين
الجزء الأول : وهو حصر ودراسة للعمليات الصناعية التي تدخل فيها هذه المعدة .
الجزء الثاني : ويشتمل لدراسة الأنواع المختلفة والأجزاء والخامات ثم الرسومات الهندسية الخاصة بالفلتر برس .

معالجة مياه الـ روـ، الصناعي في صناعة الورق

تستهلك صناعة الورق كميات كبيرة من المياه التي تستخدم لتجهيز لب الخشب ثم تخليصه من آثار الكيماويات المستخدمة وتنفيته قبل تحويله إلى صورته النهائية في مصنع الورق .
ويوضح جدول رقم (٣) مواصفات المياه المستخدمة في صناعة الورق .

جدول (٣) : مواصفات المياه المستخدمة في صناعة الورق

لب الورق	ورق كرافت معالج	ورق ناعم	العنصر مجم/لتر
٢٥	٤٠	١٠	العكارنة على صورة ثاني أكسيد السيليكون
٥	٢٥	٥	اللون بالوحدة
١٠٠	١٠٠	١٠	العسر الكلى على صورة كربونات كالسيوم
٥٠	-	٥٠	عسر الكالسيوم على صورة كربونات كالسيوم
٧٥	٧٥	٧٥	قلوية الميثيل البرتقالي على صورة كربونات كالسيوم
٠,١	٠,٢	٠,١	الحديد على صورة حديد
٠,٠٥	٠,١	٠,٠٥	المanganese على صورة منجنيز
-	-	٢	الكلورين المتبقى على صورة كلر
٢٠	٥٠	٢٠	السيليكا الذائبة على صورة ثاني أكسيد الكالسيوم
٢٥٠	٣٠٠	٢٠٠	المواد الصلبة الذائبة
١٠	١٠	١٠	ثاني أكسيد الكربون الحر على صورة ثاني أكسيد الكربون
٧٥	٢٠٠	-	الكلوريدي على صورة كلر
٥٠	-	-	عسر الماغنسيوم على صورة كربونات كالسيوم

وتحتطف المياه الناتجة من صناعة الورق في مكوناتها ولكنها تتفق جميعاً في إرتفاع محتوى الأكسجين الحيوي بها BOD وإحتواها على كمية كبيرة من المواد العضوية ، وتنخلص مصادر هذه المياه في:-

١. مياه شطف لب الخشب بعد استخلاص مادة اللجنين والمواد العضوية منه Black liquor والتي تحتوى على :-

- أ. آثار الكيماويات الكبريتيدية المستخدمة لتكسير المواد العضوية وذات محتوى اكسجين كيميائي مرتفع .
- ب. مواد عضوية مستخلصة من الخشب وغير قابلة لإعادة الاستخدام .
- ت. مواد رغوية عضوية (توجد أيضاً في المياه المستخدمة في تصنيع الورق)
- ث. مواد عضوية صلبة تتراوح بين ١٠ - ١٢ % والتي تزيد بعد تركيز هذه المياه إلى ٥٥%.

٢. المياه المتكثفة أثناء عملية تكسير المواد العضوية Steam Concentrate والتي قد تحتوى في حالة تلوثها على أبخرة غازات كبريتيد الهيدروجين والنشادر وغاز سيانور الهيدرجين السام .

٣. المياه الناتجة من إزالة القشور Scales داخل المبخرات Evaporators والتي تكون نتيجة إرتفاع تركيز المواد الغير عضوية والعضوية داخله مما ينتج عنه ترسيب مادة كبريتات الكالسيوم الضارة .

٤. المياه الناتجة من تبييض لب الخشب Bleaching Operation والتي تحتوى بجانب نواتج التفاعل على آثار من الكلور وهيبوكلوريت الصوديوم وكبريتيدات.

٥. المياه المستخدمة في تصنيع الورق والمضاف إليها كيماويات مثل الشبة عند أس هيدروجيني من ٤ - ٥ ولذلك فهى عالية التركيز في محتوى المواد الذائبة الكلية ونسبة الكبريتات كما أنها تحتوى على مواد عالقة بنسبة ٣٠٠ - ٢٠٠ مجم / لتر .

كما تتلخص مصادر المواد الصلبة التي تحتاج إلى دفن في الأرض للتخلص منها فيما يلى:-

- ١- رواسب Dregs تحتوى على مواد كيميائية لا يمكن استرجاعها.
- ٢- الياف Fibers ناتجة من إعادة تصنيع الورق السابق استخدامه والمحتوى على أحبار طباعة وهى تمثل ١٥% من وزن المواد الخام وتميز هذه المواد بصعوبة إزالة المياه منها .Dewatering

كما أن هناك مشاكل أخرى تواجه هذه الصناعة تتلخص في تزايد الترسيبات الجيرية Slime والذى ينتج عنه تأكل المعدات التي تستخدم على البارد نتيجة لوجود نشاط بكتيري Bacterial growth و النمو البكتيري المتزايد microbial activity حتى مع اختيار سبائك مناسبة لصناعتها .

ويوضح جدول رقم (٤) مواصفات المياه الناتجة من عمليات التصنيع المختلفة كما يوضح الجدول رقم (٥) مصادر المواد الصلبة في مصانع لب الخشب والورق .

جدول (٤): مواصفات المياه الناتجة من عمليات ت تصنيع الورق

العملية	حجم مياه الصرف (جالون/طن)	المواد العالقة (باوند/طن)	محتوى الأكسجين الحيوي (باوند/طن)
نزع القشرة Debarking	٢٦٤٠	٣١	٧
تسوية وشطف	٢٦٤	-	٩
تقسيم وتنظيف	٢٦٤٠٠	٣١	٢٠
تببيض بالحمض	١٥٨٠٠	٦	٢٢
تببيض بالصودا	١٥٠٠	٣	١١
تصنيع الورق	١٠٥٠	٢	١
تبخير	١٨٥٠	٠,٢	٣٠
معالجة بالصودا	١٣٢٠	٠,٢	-
فرن استرجاع	٣٩٦٠	٠,٢	-
إجمالي	٨٣٧٨٤	٧٣,٦	٩٩

جدول (٥) : مصادر المواد الصلبة في مصانع لب الخشب والورق

المكان	المواد العالقة مجم/لتر	المواد الذائبة مجم/لتر
تجهيز الخشب	٧٠٠ - ٥٠٠	٨٠٠ - ٧٠٠
مصنع لب الخشب		
المعالجة بالصودا	٨٠ - ٦٠	٤٠٠٠
المعالجة بالحمض	٨٠ - ٦٠	١٥٠٠
إجمالي مصنع لب الخشب	٢٥٠ - ٢٠٠	١٨٠٠
مصنع استرجاع الورق	٣٠٠	٣٠٠
مصنع صناعة الورق	٧٠٠ - ٤٠٠	٤٠٠ - ٣٠٠

طرق المعالجة :

تهتم مصانع الورق عند تصميمها بإعادة استخدام المياه الناتجة من العمليات المختلفة بغرض تقليل الاستهلاك ومع ذلك فقد تصل قيمة المواد الذائبة في المياه القليلة المنصرفة إلى ٥٠٠٠ مجم/لتر .

وتتلخص مواصفات المياه المنصرفة من مصانع لب الخشب والورق في ارتفاع محتوى الأكسجين الحيوي BOD بها والذي قد يصل إلى ١٠٠ - ٣٠٠ مجم / لتر أو ٥٠ - ١٥٠ باوند / طن من المنتج النهائي كما تمثل المواد العالقة أو ٥٥% من قيمة الأكسجين الحيوي . Suspended Solids

ويوضح جدول رقم (٦) مواصفات المياه المنصرفة من مثل هذه الصناعة .

جدول (٦) : مواصفات المياه المنصرفه من مراحل تصنيع ورق الكرافت

مياه الصرف النهائية	مياه الصرف من المعالجة		مياه الصرف من مصنع		العنصر
	الثانوية	بيولوجية	الخشب	الورق	
١٥	٢١٠	٤٠٠	١٤٠	٥٣٠	المواد العالقة مجم/لتر
-	٣٢	٣٢٤	٧٦٠	٢٢٤	القلوية مجم/لتر على صورة كربونات كالسيوم
-	٦,٣	٧,٢	٢,٣	٧,٦	الأس الإيدروجيني
٦	١١	١٥٤	١٣٦	٢٣٣	محتوى الأكسجين الحيوى مجم/لتر على صورة أكسجين
-	٣٥٠	٧٩٠	٧٥٠	٩٣٠	محتوى الأكسجين الكيميائى مجم/لتر على صورة أكسجين
-	١١٠	٢٦٠	٢٣٠	٢٧٠	المواد العضوية الكلية مجم/لتر على صورة كربون
-	١٧٠٠	١٧٠٠	٦٤٠٠	١٢٠٠	التوصيلية (ميكروسيمنر)

وتلخص طرق المعالجة في الخطوات التالية : -

١ - معالجة سوائل الصرف باستخدام مصافي لاسترجاع الألياف Screening .

٢ - معالجة المياه بعد المصافي باستخدام الطرق الفيزيوكيميائية التالية :

أ - تجميع المياه المحتوية على مواد عالقة أكبر من ٥٠ مجم/لتر للتخلص من جزء

كبير منها في مرسبات أولية Primary Clarifier .

ب - تجميع المياه الناتجة من الخطوة السابقة مع باقي مياه الصرف المحتوية على


مواد عالقة أقل من ٥٠ مجم / لتر وكذلك المياه الناتجة من تبييض الورق

لتخلص من الأكسجين الحيوى والمواد العضوية في بركة تهوية Extended

aeration lagoon

ج - معالجة المياه السابقة في مرسب ثانوى Second Clarifier .

- ء - إضافة مواد مروبة مثل الشببة مع مواد مساعدة مثل البولى الكتروليت لترسيب مكوناتها فى Tertiary Clarifier .
 - ر - إضافة مانع رغوى للتحكم فى المواد الرغوية الموجودة قبل الصرف النهائى .
 - ه - توجيه الرواسب إلى وحدة تركيز ثم إلى مرشحات حيث يتم الحصول على عجينة يتم التخلص منها كمخلفات صلبة .
- ٣ - معالجة المياه الزيتية بمرشحات ضغط إن لزم حيث يمكن بعد ذلك توجيهها إلى بعض العمليات للاستخدام أو يتم صرفها إلى شبكة الصرف الصحى .
- ويوضح شكل رقم (٣) طريقة المعالجة والتى قد تختلف فى تفاصيلها الفعلية من مصنع لآخر بعد دراسته .



طريقة معالجة مياه الصرف لصناعة ورق الكرافت الذي يتم تبييضه

معالجة مياه الصرف لورش طلاء المعادن

تعتبر عملية طلاء المعادن من العمليات الهامة في عدد كبير من الصناعات حيث تشمل كافة الصناعات الهندسية والكهربائية والصناعات الحديثة وعمليات معاملة السطوح بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الورش الخاصة التي تعمل في هذا المجال. كما أنها تعتبر من أخطر مصادر تلوث مياه الصرف الصناعي لاحتواء مياه الصرف على السيانيد وأكاسيد الكروم والنحاس والزنك والكادميوم وغيرها من المعادن الثقيلة. لذلك فإن هذا الجزء سيتم تخصيصه لمعالجة مياه الصرف من وحدات الطلاء الكهربائي والكيميائي – وسوف نبدأ بعرض العمليات التي تعد مصدراً للتلوث ثم يتم شرح اسلوب المعالجة الازمة.

تختلف طرق طلاء المعادن باختلاف كل من طبيعة السطح المراد طلاؤه والطبقة المراد ترسيبها وتبدأ جميعها بتجهيز السطح المراد طلاؤه وذلك بإزالة الشحوم وتنظيفه سواء بالطرق الميكانيكية او بالطرق الكيميائية ويمكن تقسيم هذه الطرق إلى :-

١. طرق معاملات الألومنيوم والسبائك الخفيفة حيث تجرى عمليات الأكسدة المصعدية Anodizing والزنك الكيميائي والكرمة Chromation
٢. طرق معاملات الخامات الحديدية والصلب الغير قابل للصدأ حيث تجرى عمليات الطلاء بالكادميوم والزنك والنحاس وسففتة الصلب بالزنك كطبقة أولية قبل الدهان أو بالمنجنيز لمقاومة الإحتكاك وكذلك قفل مسامية الصلب الغير قابل للصدأ .
٣. طرق معاملات الخامات الغير حديدية حيث تجرى عمليات الطلاء بالنikel والكروم والكادميوم والقصدير والذهب والفضة وكذلك قفل مساميتهم .
٤. طرق معاملات الخامات البلاستيكية حيث تجرى عمليات الطلاء بالنikel الكيميائي تتبعه باقى عمليات الطلاء السابقة على الخامات الغير حديدية .

كما توجد مع كل هذه الطرق وسائل لاستخلاص طبقات الطلاء المختلفة بغرض إعادة طلاؤها. ويوضح شكل (١) هذه المعاملات بصورة مبسطة


وتحتختلف طبيعة الكيماويات المستخدمة في هذه العمليات بين أحماض وقلويات ومواد مؤكسدة ومواد مخترزة ومواد بسيطة التركيب ومواد معقدة التركيب سيانيدية أو غير

سيانيدية ويتبع كل عملية طلاء أحواض شطف تختلف أنواعها بين شطف ساكن-Drag-out وشطف ساخن أو بارد ، شطف عكسي Counter Current flow أو شطف مع التقليل الهوائي أو شطف برذاذ المياه Spray rinse وكذلك يمكن تقسيم محليل الصرف بعما درجة تركيزها إلى :

١. محليل مخففة ناتجة عن شطف المشغولات .
٢. محليل مرکزة ناتجة من صرف أحواض طلاء المشغولات نفسها.

ويوضح الجدول رقم (١) مكونات وتركيز العناصر الهامة بمحاليل الطلاء المرکزة المختلفة كما يوضح الجدول رقم (٢) تركيزات العناصر بمحاليل الشطف المتوقعة من عمليات الطلاء.

٤ - ملخص طرق معاملات السطوح



جدول رقم (١)

على هيئة	المحتوى (جزء في المليون)	محاليل الطلاء
CrO ₃	٥٠٠,٠٠٠	الكروم سداسي التكافؤ
Cu	٥٠,٠٠٠	النحاس (حمضي)
Cu	٥٠,٠٠٠	النحاس (سيانيدى)
CN	٣٠,٠٠٠	النحاس (سيانيدى)
Ni	٧٥,٠٠٠	النيكل
Zn	٦٠,٠٠٠	الزنك (حمضي)
Zn	٣٥,٠٠٠	الزنك (سيانيدى)
CN	١٠٠,٠٠٠	الزنك (سيانيدى)
CN	٣٠,٠٠٠	القصدير (حمضي)


جدول رقم (٢)

المحتوى (جزء في المليون)	اسم العنصر	المحتوى (جزء في المليون)	اسم العنصر
٨ - ٦	الأكسيدروجيني	٥٠٠	المواد العالقة
٢٥٠	محتوى الأكسجين الحيوي	٥٠٠	محتوى الأكسجين الكيميائي
١٠	الزيوت والشحوم	٠,٥	الأمونيا
١٠	الفلوريدات	٧٠	النترات
٤٠٠	الكبريتات	٠,٠٢	الفينول
٥	المنجنيز	٢٠	الزئبق
١٤	الزنك	١٣	النحاس
٣٠	الكروم سداسي التكافؤ	١٠	الكادميوم
٣٠	النيكل	٠,٠٥	الرصاص
١٣	السيانيدات	٠,١	الفضة

ومع استخدام التكنولوجيات المتقدمة في تصميم ورش الطلاء والتي تهدف بجانب خفض أحجام الكيماويات المستخدمة وتقليل معدل تلوث مياه الشطف بها إلى استخدام أحدث طرق لاسترجاع هذه الكيماويات أو المعادن الموجودة بالمياه قبل صرفها ، تبقى أهمية طرق معالجة سوائل الصرف القليلة الناتجة والتي يمكن تلخيصها في العمليات التالية : -
أكسدة - اختزال - تكسير المواد المعقدة - ترسيب - فصل رواسب - ترشيح - تبادل أيوني - تعادل .


طرق معالجة مياه الصرف :

- لمعالجة هذه المحاليل يتم تقسيم خطوط صرفها تبعاً لطرق معالجة كل منها إلى : -
- أ. خط معالجة المحاليل الحمضية والمضاف إليها محاليل الكروم السادس التكافؤ بما تحتوى من معادن مثل النيكل .
 - ب. خط معالجة المحاليل القلوية والمضاف إليها المحاليل السيانيدية بما تحتويه من معادن مثل الزنك والكادميوم والنحاس .
 - ت. خط معالجة المحاليل المعقدة مثل محاليل النيكل الكيميائي .
- حيث يتم في الخط الأول اختزال الكروم السادس التكافؤ السام جداً وتحويله إلى كروم ثلاثي التكافؤ ، ويتم في الخط الثاني أكسدة السيانيدات في الوسط القلوى ، ويتم في الخط الثالث تكسير المواد المعقدة إلى مواد بسيطة التركيب وسهلة الترسيب .
- يتم تجميع سوائل صرف الخطوط السابقة لترسيب المعادن المحتوية عليها على هيئة هيروكسيدات بعد ضبط قيمة الأس الهيدروجيني لها ثم إضافة مواد مساعدة لفصلها على هيئة روبة Sludge يتم التخلص من المياه الموجودة بها والحصول على مواد صلبة تدفن بأماكن نائية ، أما محلول الرائق فيتم ضبط الأس الهيدروجيني له وتحليله للتأكد من مطابقته لمواصفات الصرف بالمصارف قبل صرفه ويوضح شكل (٢) أشهر الطرق المستخدمة لمعالجة محاليل صرف خطوط طلاء المعادن



طريق معالجة محاليل صرف وحدات الطراء

١- معالجة المحاليل الحمضية والمحتوية على الكروم السادس التكافؤ : -
يتم إختزال الكروم السادس التكافؤ إلى الكروم الثالث التكافؤ في وسط حمضي باستخدام أحد المواد المختزلة المتوفرة مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت أو باى كبريتيت الصوديوم




حيث يتم استخدام ٣ ك من باى كبريتيت الصوديوم ، ٢-٣ ك من حمض الكبريتيك لإختزال ١ ك من الكروم السادس التكافؤ.

يتم بعد ذلك الحصول على محلول خالى أو يحتوى على قليل من الكروم السادس التكافؤ حيث يجب التأكد من ذلك بتحليل خرج تانك التفاعل .

ويتم بعد ذلك إضافة المحاليل المركزية المحتوية على الكروم السادس إلى تانك المعالجة بمعدل سريان أقل لمعالجتها أو يتم استرجاعها بالتخلص من الكروم الثالث التكافؤ الموجود بها إما بالتحليل الكهربى حيث يتم تحويله إلى الكروم السادس أو باستخدام حوض شطف ساكن Drag out ثم تركيز مكوناته بالتبخير أو باستخدام نظرية التبادل الأيونى للتخلص منه نهائيا .

٢- معالجة المحاليل القلوية والمحتوية على سيانيدات : -
توجد السيانيدات فى المنظفات القلوية ومحاليل طلاء النحاس والزنك والكادميوم ومحاليل إزالة طبقات الطلاء المختلفة Stripping Solution وهى تتواجد إما : -
أ. بالصورة الذائبة البسيطة مثل سيانيد الصوديوم والبوتاسيوم .
ب. بالصورة الذائبة المركبة مثل سيانيد النحاس الصوديومى .
ت. بالصورة الغير ذائبة مثل سيانيد النيكل وهى سيانيدات ثابتة غير قابلة للتكسير .
وتقى أكسدة المحاليل المحتوية على السيانيدات بإضافة غاز الكلور أو هيبوكلوريت الصوديوم فى وسط قلوى حيث يتم خفض محتواه فى مياه الصرف إلى أقل من ١ جزء فى المليون .



يتم استخدام ٣ ك من غاز الكلور أو ١٠ لتر من هيبوكلوريت الصوديوم لأكسدة ١ ك من السيانيد على صورة HCN ويفضل إضافة كمية زائدة منها مع إطالة زمن التفاعل Retention time للتأكد من التخلص من السيانيدات الثابتة مثل سيانيد النيكل أو سيانيد النحاس والجدير بالذكر أنه عند تجميع خط معالجة المحاليل المحتوية على الكروم مع هذا الخط يتفاعل باى كبريتيت الصوديوم الموجود بخط الكروم مع الكمية الزائدة من الكلور أو هيبوكلوريت الصوديوم ويتم التخلص منها .

يتم إما إضافة المحاليل المركزية المحتوية على السيانيدات (أكبر من ١ جم / لتر) إلى تانك المعالجة بمعدل سريان أقل للتخلص منها أو تستخلص منها المعادن بالتحليل الكهربائي المستمر حيث يتم أيضا خلاها أكسدة السيانيدات بدون إضافة كيماويات وخفض محتواها إلى أقل من ١٠٠٠ جزء في المليون ثم تعالج بعد ذلك محلول مخفف .

٣- خط معالجة المحاليل المعقدة :-

ترجع أهمية معالجة المحاليل المحتوية على مواد معقدة إلى درجة الثبات العالى لمركباتها مع المعادن الثقيلة مثل النحاس والكادميوم والزنك والنيكل والرصاص وجودها يمنع ترسيب أيونات هذه المعادن فإذا لم يتم تكسيرها قبل صرفها تتحلل بتأثير عمليات التمثل الغذائي وتنطلق أيونات هذه المعادن وهى أيونات سامة ولها تأثير ضار على الكائنات الحية والثروة السمكية .

يتم تكسير هذه المواد بإضافة أيونات الحديديك بكمية تكافئ المحتوى الجزيئى لها فتحل أيونات الحديديك محل ذرات المعادن الثقيلة عند قيمة معينة للأس الهيدروجيني وتنطلق أيونات هذه المعادن وتصبح حرة ويكون معقد الحديد الذى يتم تكسيره بإضافة مادة الـى كومبلексانت De-Complexant الذى تتفاعل معه وتنطلقه .

٤- ترسيب المعادن :-

يتم تجميع الخطوط الثلاث الباقية ثم ترسيب المعادن المختلفة بها على هيئة هيدروكسيدات بإضافة هيدروكسيد الصوديوم أو كربونات الصوديوم أو هيدروكسيد الكالسيوم وتختلف قيمة الأس الهيدروجيني الذى يتم فيه ترسيب كل معادن فمثلا هيدروكسيدات الزنك والكروم والقصدير والرصاص أكاسيد متعددة تذوب مرة أخرى عند أنس هيدروجيني ١١,٥٠ - ١٣ وكذلك يصعب ترسيب النحاس عند أنس هيدروجيني عالى وخاصة عند تواجد الأمونيا

ولذلك يجب اختيار القيمة المناسبة للأس الهيدروجيني الذي يتم عنده ترسيب أكبر كمية من هيدروكسيدات المعادن والتأكد من عدم إرتفاعه بطريقة مفاجئة .

٥ - فصل المواد الصلبة : -

ويتم ذلك بإحدى الطريقتين التاليتين تبعاً لكل من معدل سريان المحاليل المحتوية على الهيدروكسيدات ومحتوى المواد العالقة بها .

أ - طريقة الترسيب : - Gravity Settlement

وتشتمل في حالة المعدلات المنخفضة والمحتوى العالى من المواد العالقة ويتم فيها فصل المواد الصلبة بإضافة مواد مساعدة مثل الشبة أو كبريتات الحديدوز أو مادة البولى الكتروليت إلى المحاليل المراد ترسيب مكوناتها أثناء دخولها أعلى تانك يحتوى على الواح جانبية متوازية Lamella Settler فتصطدم بها فتنزلق المواد الصلبة إلى القاع المخروطى حيث يتم تجميعها ويتم الحصول من أعلى التانك على المياه الرائقة التي قد يصل محتوى المواد العالقة بها إلى أقل من ١٠ جزء فى المليون .

ب - طريقة التعويم Dissolved Air Flotation

وتشتمل في حالة المعدلات العالية والمحتوى المنخفض من المواد العالقة وخاصة المحاليل المحتوية على الزيوت والشحوم ، ويتم فيها فصل المواد الصلبة بخلط كمية من الهواء مع جزء من محلول الرائق ودفعها بمدخل المحاليل المطلوب فصل الرواسب منها فتجذب فقاعات الهواء المواد الصلبة معها إلى أعلى سطح التانك حيث يتم كشفتها بطرق مختلفة ويتم الحصول على محلول الرائق من أسفل التانك

٦ - خفض بعض مكونات محلول الرائق : - Polishing the Filtrate

ويتم ذلك باستخدام إحدى الطرق التالية : -

أ - باستخدام المرشحات :

وتشتمل في حالة ارتفاع محتوى المواد العالقة بالمياه التي تم الحصول عليها من عملية فصل المواد الصلبة عن المواصفات المطلوبة للصرف بالمصارف حيث يتم إمرارها إما : -

• على مرشح رملى Sand Filter يتكون عادة من ثلاثة طبقات من الرمل ذات أقطار مختلفة ويتم كل فترة عمل غسيل عكسي له للتخلص من الرواسب المتراكمة عليه مع إعادة مياه الغسيل إلى تانك الترسيب.

أو

• على خراطيش الترشيح Cartridge Filter والذي يتم اختيار مساميتها حسب أحجام المواد العالقة وهي تستخدم لخفض محتوى المواد السامة بالمياه إلى أقل من ٥ جزء في المليون .

ب - باستخدام المرشحات الكربونية Carbon Filtration وتحتاج هذه المرشحات للتخلص من المواد العضوية أو تقليل محتواها بمياه الصرف .

ج - باستخدام التبادل الأيوني Ion exchange حيث يستخدم المبادل الكاتيوني Cation exchanger للتخلص من المعادن الثقيلة مثل النikel والزنك ويتم استرجاع الريزن المستخدم به بمعالجته بالحامض ، ويتم استخدام المبادل الأيوني Anion Exchanger للتخلص من الأملاح مثل الكبريتات ويتم استرجاع الريزن المستخدم به بمعالجته ببهايدروكسيد الصوديوم .

ـ التعادل : Neutralization ويتم بها ضبط الأس الهيدروجيني للمياه التي تمت معالجتها قبل صرفها بالمصارف إلى الحدود المطلوبة (٦ - ٩) وذلك بإضافة حمض هيدروكلوريك أو هيدوركسيد صوديوم .

ـ معالجة المواد الصلبة Treatment of Sludge حيث يتم تجميع المواد الصلبة التي تم فصلها إما بطريقة الترسيب أو بطريقة التعويم في خزان ثم تمريره على ألواح الفلتر برس تحت ضغط لخفض نسبة المياه الموجودة بها من ٩٠ إلى ٥ % بالوزن حيث تعاد هذه المياه مرة أخرى إلى خطوط المعالجة : يتم دورياً فتح الفلتر برس للحصول على المواد الصلبة والتخلص منها بدهنها في أماكن نائية متفق عليها .

معالجة الصرف للصناعات الغذائية

يمكن تقسيم الصناعات الغذائية التي يمثل استخدام المياه بها عنصراً هاماً إلى العديد من الصناعات منها :

- ١- صناعة السكر من القصب أو البنجر .
- ٢- صناعة المياه الغازية .
- ٣- صناعة الفواكه والخضروات .
- ٤- صناعة اللحوم والدواجن .
- ٥- صناعة الحبوب .
- ٦- صناعة السمن والزيوت النباتية .
- ٧- صناعة منتجات الألبان .

وعلى الرغم من اختلاف خطوات تصنيع كل من هذه الصناعات إلا أنها تتفق جميعاً في استخدام المياه في العمليات الثلاث التالية :-

- ١- التصنیع: حيث تستخدم المياه في غسل المواد الخام والأدوات والآلات المستخدمة ، نقل المواد الخام من منطقة تصنيع إلى أخرى – عمليات الإذابة والإستخراج ثم الإضافة إلى المنتج النهائي .
- ٢- التبريد: حيث تستخدم المياه في أجهزة التبريد المختلفة ولتكثيف البخار وتبريد الأفران والمواتير .
- ٣- إنتاج البخار "الغلايات": حيث يستخدم للطهي ولتسخين المبخرات

وتحتّل مختلف معدلات استهلاك المياه من صناعة إلى أخرى كما تختلف إمكانية إعادة استخدام نفس المياه لأكثر من عملية فمثلاً تستخدم صناعة السكر كمية كبيرة من المياه في التبريد يمكن استغلالها في غسل المواد الخام أى أثناء عملية التصنیع .

ويوضح جدول (٧) معدل استهلاك المياه في مثل هذه الصناعات ونظراً لتأثير هذه الصناعات على الصحة العامة فقد وضعت الحكومة العديد من وسائل المراقبة والمتابعة للحد من السيطرة ليس فقط على الكيماويات التي تضاف للغذاء بصورة مباشرة مثل الملح والمواد الحافظة ومكربلات الطعام والرائحة بل أيضاً على الخامات المصنعة منها العبوات التي تلامس الطعام وتؤثر عليه بصورة غير مباشرة ولذلك ظهرت أهمية اختيار الكيماويات المستخدمة فيما يلى :

- أ - نوعية المياه المستخدمة لهذه الصناعة .
- ب - معالجة مياه الغليان وخاصة إذا استلزم الأمر ملمسة البخار للأغذية أثناء عملية التصنيع .
- ج - معالجة مياه الصرف الناتج منها .

وذلك بالمقارنة بغيرها من الصناعات الأخرى المستهلكة للمياه .

جدول (٧) : معدل استهلاك المياه في الصناعات الغذائية

معدل الصرف (م³/يوم)	معدل استهلاك المياه (م³/يوم)	الصناعة
٥١٨	٥٤٥	السكر
٢٢٦	٢٧٥	المياه الغازية
٣٢٤	٣٤٨	الخضر والفاكهة
٢٨٨	٢٩٦	اللحوم والدواجن
١٩٩	٢١٨	الحبوب
٨٩	١٠٧	السمون والزيوت النباتية
١١١	١١٩	منتجات الألبان

وفىما يلى بعض الصناعات الغذائية الهامة في مصر:

يستخرج السكرоз من عيدان قصب السكر أو من البنجر وهو يمثل ٢٠٪ من وزنهما ويحتوى المحصول عند جمعه وخاصة بالطرق الآلية على نسب من المواد الغير مرغوب فيها تصل إلى ١٠ - ٢٠٪ ، وتحتوى هذه المواد على كمية كبيرة من البكتيريا الموجودة بالترابة المحتوية على بقايا إخراج الطيور والقوارض والحيوانات والحشرات ، تتسبب هذه البكتيريا فى تحلل السكروز إلى جلوكوز وفقده ولذلك يجب التخلص منها سريعاً بغسلها بكميات كبيرة من المياه مع مراعاة عدم فقد السكروز أثناء ذلك ثم يتم سحق قصب السكر بعد تقطيعه أو تقطيع البنجر إلى شرائح وقطع طويلة ثم يتم عصرهما لاستخراج السكروز عند ٧٠ ° م وهو يمثل ١٢ - ١٥٪ بالوزن وتستخدم المواد الصلبة المتبقية من قصب السكر (Bagasse) كوقود للغلايات لتوليد البخار أو إنتاج طوب عازل للصوت وتخلط المواد الصلبة المتبقية من البنجر مع المولاس للحصول على غذاء حيوانى ذو قيمة بروتينية عالية.

يتم التخلص من الكيماويات المختلطة مع السكروز والتى تسبب الطعم واللون والرائحة الغير مرغوب فيها بإضافة الجير وفصل الرواسب وحرقها لإعادة استرجاع الجير أو يستخدم كسماد لاحتوائه على نسبة عالية من الفوسفات أو يدفن في التربة للتخلص منه

يتم تركيز عصير السكروز بالتبخير لاستخدامه بعد ذلك لإنتاج السكر المبلور أو في صناعة المياه الغازية. ونظراً لاحتواء هذا العصير على نسبة من الكالسيوم من المعالجة السابقة وكذلك لاحتوائه على مواد رغوية فإن من أهم المشاكل الموجودة في هذه الصناعة حدوث ترسيب طبقة جيرية داخل المبخرات وتكون الرغاؤى أثناء عملية التركيز

ولأن البخار يستخدم بكمية كبيرة في هذه الصناعة ، فإن بعض المصانع قد تنشئ محطات خاصة لتوليد الطاقة حيث يستخدم البخار بعد ذلك في تبخير العصير وبلورة السكر ويمرر الزائد منه على مكثف لإعادة إدخاله على الغلايات ونظراً لاحتواء هذه المياه على نسبة عالية من الأمونيا والسكروز أو الجلوكوز فإنه يلزم معالجتها أولاً قبل إعادة الاستخدام ولتقليل حجم المياه المطلوب معالجتها يمكن استخدام مياه التبريد في عملية التصنيع نفسها وتتلخص طرق المعالجة في المعالجة البيولوجية ثم التبخير بتعریض المياه إلى الشمس في مساحات مفتوحة أو حقنها بمعدل بطيء في المصادر الصحية .

٢. صناعة المياه الغازية

Beverage Manufacturing

تستخدم المياه فى هذه الصناعة كجزء من المنتج النهائى ولذلك يجب أن تكون صالحة للشرب بالإضافة إلى وجود معايير ثابتة Standards لتأثير نوعية المياه على طعم المنتج النهائي .

ويلزم فى هذه الصناعة استخدام معدات ومواسير خاصة لمنع التلوث البكتيرى حيث يجب استخدام معدات من الصلب الذى لا يصدأ أو الصلب المطلى بالكروم حيث لا يمكن أن يحدث بها خدوش أو تشققات تسمح بالنمو البكتيرى .

ومن أهم خطوات التصنيع والتى تسبب التلوث هو تنظيف الزجاجات أو العبوات وذلك بغسلها وتعقيمها (أى قتل جميع الكائنات الحية) باستخدام المنظفات القلوية والكيماويات القاتلة للبكتيريا والتى تعتمد فى درجة تنظيفها على درجة قلويتها وزمن تواجدها داخل الزجاجات ، ولذلك يلزم استخدام مياه ذات مواصفات خاصة فمثلاً يلزم لصناعة المشروبات الغازية الخفيفة Soft Drinks استخدام مياه خالية من العسر والقلوية حيث تفسد قلوية المياه حمضية عصائر الفاكهة ويستخدم لذلك مزيل جيرى للعسر Lime Softener ثم تعالج المياه بعد ذلك بالكلور ثم تمرر على كربون نشط للتخلص من آثار الكلور ، كما يلزم لصناعة المشروبات الكحولية استخدام مياه خالية من العسر أيضاً ويستخدم لذلك مادة الزيوليت Zeolite Softener لخفض الاحتياج لهذه المنظفات وللحصول على زجاجات خالية من البقع كما يضاف الكلور فى مياه الشطف الأخيرة .

وتنم بسترة الزجاجات المعبأة بتمريرها فى منطقة باردة لمنع نمو بعض الكائنات التى تفسد المنتج ثم تمرر خال حمام مائى ساخن يتم فيه رفع درجة الحرارة على مرحلتين لتجنب تحطيم الزجاجات حتى تصل الحرارة إلى 70°C ثم تترك الزجاجات لمدة تكافئ الزمن اللازم لقتل الميكروبات المسئولة للأمراض فقط ، وتمرر الزجاجات بعد ذلك إلى غرفة تبريد ثم تخرج للتغليف النهائي .

وفي حالة كسر إحدى الزجاجات المعبأة تتلوث المياه المستخدمة في عملية البسترة بالمواد الغذائية مما يلزم استخدام مواد كيميائية قاتلة للبكتيريا ومادة الكلور للحد من النشاط البكتيري الذي يبدأ في النمو نتيجة لذلك .

ويتم صرف المياه الناتجة من مثل هذه النوعية من الصناعات في شبكة الصرف الصحي بعد تجميعها في خزانات تعادل Equalization Facilities للحصول على مياه متجانسة الموصفات وذلك لضبط معدل صرفها على الشبكة أو يتم معالجتها بالطرق البيولوجية المعتادة .

٢. تصنيع الخضر والفاكهة

وتشتمل المياه في هذه الصناعة في الغسيل المبدئي للخضر والفاكهة وفيما بين خطوات التصنيع وتمثل هذه المياه ٥٠٪ من حجم المياه المستخدمة كما تستخدم أيضاً في تخمير هذه المواد لتركيزها وفي تبريدها أيضاً يتم بعد غسل الخضر والفاكهة تقشيرها إما عن طريق التعرض للبخار لتدمير بعض الإنزيمات مثل تجميدها أو تجفيفها أو بالنقع في محليل كاوية أو باستخدام الهواء والطرق الميكانيكية ويفضل في صناعة البطاطس استخدام التقشير الكاوى الجاف .


كما يستخدم التقشير بالماء عادة مع الخضراوات وتمثل المياه المنصرفة من هذه العملية جزءاً كبيراً من المياه الملوثة في هذه الصناعة .

ويتم تصنيع الخضراوات والفاكهة بإحدى الطرق التاليتين :-

أ - بملء العبوات بالطعام الغير مطهى ثم تمريرها خلال البخار في مكان مغلق للتسخين الابتدائي ثم يتم تفريغ الهواء منها قبل غلقها ، يتم طهي الطعام داخله باستخدام البخار أو حل الضغط حيث ترصف العبوات على أرفف بها ثم تبرد بكميات كبيرة من المياه أثناء تحركها داخل قنوات بها مياه التبريد . Cascade Cooling

ب - بطئى وتركيز الطعام قبل تعبئته مثل الكاتشب حيث تستخدم لذلك وحدات طهى ومبخرات .

ويتم صرف المياه الناتجة من هذه المصانع فى مصارف الصرف الصحى أو بطريقة الرش على الأراضى الزراعية حيث يتم التخلص خلال ذلك من ٩٩٪ من محتوى الأكسجين الكيميائى ويوضح شكل (٥) طريقة الرش على الأراضى الزراعية .



شكل (٥): طريقة معالجة الصرف بالرش على الأراضى الزراعية

وتعتمد فاعلية هذه الطريقة على الطبيعة الموسمية للإنتاج حيث يتم استخدامها فقط أثناء الموسم الجاف ولا تستخدم أثناء الموسم الممطر لتفاهم مشاكل التجميد بالتبريد كما تستخدم طريقة الحماة النشطة بعد استخدام طريقة التخمير اللاهوائى أولاً Anaerobic Fermentation وذلك لخفض محتوى الأكسجين الحيوى بطريقة سريعة .

٤. صناعة اللحوم والدواجن Meat & Poultry Processing

وتستخدم المياه في الخطوة الأولى لتصنيع اللحوم بكميات ضئيلة حتى يمكن تصنيع ما يسمى بوجبة الدم بطريقة سريعة وذلك بتجميع الدم بعد ذبح الحيوانات أو الدواجن ثم طهيه جافاً في أوانٍ تسخين بالبخار ثم يفصل بالدم المتجلط عن باقي المياه Serum Water والتي تمثل ٥٧% وذلك باستخدام إحدى طرق الفصل المعرفة ، هذه الوجبة تستخدم كفداء للدواجن لاحتوائها على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية ، وتصنيع هذه الوجبة من أكثر الصناعات تلويناً ليس للمياه فقط وإنما كذلك للهواء .

يتم أيضاً نزع جلود الماشية ومعالجتها إما بتمليحها وتركها لمدة ١٤ يوم أو غمرها في محلول ملحي مركز لمدة ١٨ ساعة . ويسترجع محلول الملحي بعد فصل قطع اللحم العالقة وغيرها من المواد الصلبة بالترشيح ويعاد استخدامه لمدة عدة أيام قبل صرفه كما يتم التخلص من هذه المواد الصلبة وإرسال الجلود للدばاغة .

كما يتم التخلص من الدهون بطريقة التعويم في حل ضغط مزودة بالبخار Live Steam حيث تطفو الدهون على سطح البخار المكثف وهذه المياه تحتوى على نسبة عالية من الأكسجين الكيميائي وتمثل حملاً كبيراً في المعالجة ويتم استخدام هذه الدهون في صناعة مواد التجميل .

ويتم أيضاً تجميع بقايا اللحوم المذبوحة وغير صالحة كفداء للإنسان لطحنتها وتتجفيفها في أوانٍ تسخن بالبخار مع استخدام تفريغ ضعيف وذلك لتصنيع وجبة الشحم والمعظام .

وتتشابه عمليات تصنيع الدواجن مع عمليات تصنيع اللحوم إلا أنها تنتج كمية من الريش بدلاً من الشعر حيث تستخدم كميات كبيرة من المياه أثناء ذلك .

طرق معالجة المياه:

يتضح من عمليات التصنيع السابقة احتواء معظم مياه الصرف في صناعة اللحوم والدواجن على نسبة عالية من الأكسجين الكيميائي والتي لا تكفي معه طريقة المعالجة باستخدام التخمر الهوائي Aerobic Digestion فقط ولكن يلزم أن تسبقها عملية تخمير لا هوائي Anaerobic Digestion ومن الملاحظ أن مياه الصرف تكون درجة حراراتها من ٢٧ - ٣٨ °م وهي الحرارة المناسبة لهذه العملية ، وتكون على سطح البحيرة اللاهوائية Anaerobic Lagoon طبقة عازلة مما يقلل من الروائح الناتجة نتيجة عملية التخمير وتم هذه العملية في زمن من ١٢ - ٢٤ ساعة ويكون حمل الأكسجين الحيوي ٠٠٢ رطل لكل يوم وكل قدم^٢ من الحجم المستخدم .


وأثناء عملية التكسير يتم الهضم اللاهوائي والهوائي والتخلص من ٩٠ % من الأكسجين الحيوي بينما ترتفع هذه النسبة إلى ٩٨ % أثناء الترسيب .

وتتلخص طرق المعالجة في الخطوات التالية :

- ١ - تجميع مياه الصرف وخلطها لضمان الحصول على محلول متجانس ثم ضخه بعد ذلك بمعدل ثابت إلى خطوات المعالجة التالية .
- ٢ - استخدام المصافي لفصل المواد الصلبة "Screening" .

٣ - التخلص من الدهون والشحوم بطريقة التعويم Flotation For Grease Removal يتم بعد ذلك صرف المياه على المصارف الصحية أو استخدام الهضم اللاهوائي أولا ثم الهضم الهوائي كما تتم معالجة مياه التبريد ومياه الغليان كما هو موضح فيما بعد .

ويوضح شكل (٦) خطوات معالجة مياه الصرف الناتجة عن صناعة اللحوم .



٢١) خطوات معالجة مياه الصرف لصناعة اللحوم

صناعة الزيوت النباتية

تعتبر صناعة الزيوت من أقدم الصناعات بمصر ويتم فيها إنتاج زيوت نباتية - سمن صناعي أو مرجرين للاستخدام الغذائي - أما باستخلاص الزيوت من البذور الزيتية ثم تكريرها بعد ذلك لإعدادها في صورة صالحة للاستخدام الآدمي أو تعتمد على تكرير الزيوت التي يتم استيرادها من الخارج بصورة خام (مثل زيت الذرة) أو الصورة نصف الخام (كزيت القطن) أو الصورة شبه كاملة التكرير (زيت النخيل) .

ويشتمل عادة مصانع الزيوت على الوحدات الأساسية التالية :

- ١ - وحدات لإنتاج الزيوت .
- ٢ - وحدات لاستغلال النواتج الثانوية من وحدات إنتاج الزيوت .
- ٣ - وحدات لإنتاج مشتقات من الزيوت كالمرجين والسمن الصناعي .
- ٤ - وحدات مساعدة في عمليات التصنيع .

وحدات إنتاج الزيوت :

تتم عملية إنتاج الزيوت النباتية كما سبق ذكره إما بداعم من البذور الزيتية المحلية كبذرة القطن أو الصويا أو عباد الشمس أو بداعم من الزيوت المستوردة الخام أو النصف مكررة وفيما يلى توصيف لعمليات تصنيع الزيوت من البذور الزيتية وتشتمل أيضاً على عمليات تكرير الزيت المستخلص من البذور الزيتية المحلية أو الزيوت الخام المستوردة .

أ - وحدة إنتاج الزيت من البذور الزيتية
تشتمل تلك الوحدة على مراحل إعداد البذور الزيتية للاستخلاص ميكانيكياً وحرارياً (غربلة البذرة وتقطيفها - تكسير البذور - تكسير البذور وتحويلها إلى رقائق ثم طبخ الرقائق عند درجة حرارة 105°C باستخدام البخار المباشر وغير المباشر) .

كما تشتمل تلك الوحدة على مرحلة استخلاص الزيت من رقائق البذور المطبوخة ويتم ذلك بوحدة من ثلاثة طرق - الأولى تعتمد على الكبس الميكانيكي سواء الكبس الهيدروليكي أو

الحزوني – الثانية تعتمد على الاستخلاص بمذيب الهكسان – الثالثة تعتمد على الكبس الميكانيكي ثم الاستخلاص بالمذيب .

وتجدر بالذكر أن معظم المصانع المحلية تستخلص الزيت من البذور الزيتية بالمذيب نظراً لكافأة عملية الاستخلاص بهذه الطريقة حيث لا يتعدى نسبة الزيت المتبقى على الكسب بدون استخلاص عن ١% مقارنة بنسبة قد تصل إلى ٧% بالاستخلاص بالأساليب الميكانيكية .

ويوجد بوحدة استخلاص الزيوت من البذور الزيتية بالمذيبات ابراج تقطير لإسترجاع الهكسان من خليطه مع الزيت عند درجة حرارة تصل إلى ١١٠°C تحت تفريغ – ثم يتم إعادة استخدام الهكسان المسترجع مرة أخرى في عمليات الاستخلاص – يتم تخزين الزيوت الخام في خزانات مؤقتة لحين تكريرها وذلك لإزالة المواد الصمغية ، الأحماض الدهنية الطليفة ، المواد المسبيبة اللون والمواد المسبيبة للرائحة .

ب – وحدة تكرير الزيت الخام

كما سبق ذكره فإن الزيت الخام سواء المستخلص محلياً من البذور الزيتية أو المستورد من الخارج فإنه يحتوى على مواد يجب التخلص منها حتى يصبح الزيت مناسباً للإستهلاك في الأغراض الغذائية – وتشمل المواد الصمغية والأحماض الطليفة والصبغات والمواد ذات الرائحة – وتمر عملية التكرير بالمراحل الآتية:

١ – مرحلة إزالة المواد الصمغية من الزيت الخام

تتم إزالة المواد الصمغية باستخدام حمض الفوسفوريك والمياه الساخنة في خزانات خاصة حيث تترسب المواد الصمغية ويمكن فصلها إما بالثائق أو بالطرد المركزي وتفضل الطريقة الأخيرة كفاءتها .

وتعتبر إزالة المواد الصمغية عملية هامة خاصة في الزيوت التي تحتوى على نسب معقولة منها مثل زيت الصويا حيث يحتوى على حوالي ٣% مواد صمغية تلك المواد تعتبر مصدر هام للمستحلب الطبيعي المعروف باسم الليشن الذي يستخدم كمستحلب في الصناعات الغذائية

٢- مرحلة معالجة الأحماض الدهنية الطيارة في الزيت الذي تم إزالة الماء الصمغية به :

ويتم ذلك باستخدام محاليل الصودا الكاوية التي يختلف تركيزها والكمية المناسبة منها تبعاً لنسبة الأحماض في الزيت الخام .

وينتاج عن تلك العملية زيت متعادل بالإضافة إلى منتج ثانوي لونه أسود ذي كثافة ولزوجة أعلى من الزيت يترسب عادة في أسفل خزان المعادلة – يسمى هذا السائل بالموسيلاج يتم فصله عن الزيت المتعادل إما بالثناقل أو بالطرد المركزي وتفضل الطريقة الأخيرة لكتافتها .

ويكون الموسيلاج أساساً من بعض بقايا المواد الصمغية والمواد الملونة والصابون الناتج بتفاعل الصودا مع الأحماض الدهنية بالإضافة لنسبة من الزيت المتعادل تضيع في هذا المنتج الثانوي .

٣- مرحلة غسيل الزيت المتعادل بالمياه الساخنة لإزالة ما تبقى منه من الموسيلاج والصودا الكاوية :

وتحت عادة على خطوتين ويتم صرف مياه غسيل الزيت في مياه الصرف وتكون ملوثة بنسبة من الدهون والزيوت والقلوية الزائدة .

٤- مرحلة تجفيف الزيت من الرطوبة تمهدأ لمعالجته في المرحلة التالية بأتربة التبييض المناسبة .

٥- مرحلة تبييض الزيت متعادل الحموضة باستخدام تراب تبييض مناسب مثال تراب الفرز أو تراب القونسيل وذلك بنسبة ١ - ٢ % من وزن الزيت عند درجة حرارة حوالي ١٠٥ - ١١٠ ° م تحت ضغط منخفض .

٦- مرحلة ترشيح الزيت المبيوض من التراب المستهلك والذي يحتوى عادة على حوالي ٢٠ - ٣٠ % من الزيت فقد عليه .

٧- إزالة الأستيارين من الزيت المبيض عند درجة حرارة منخفضة (حوالى 2°م) وذلك في حالة زيت القطن فقط نظراً لاحتوائه على نسبة من الأستيارين .

٨- إزالة المواد المسبيبة للرائحة في أبراج إزالة الرائحة تحت ضغط منخفض وعند درجة حرارة تصل إلى 21°م باستخدام البخار المباشر وغير المباشر.

يتم في تلك الأبراج إزالة المواد المتطايرة التي تسبب الرائحة للزيت وعن طريق تبخرها وتكتيفها في مكثف بارومترى يتم فيه ضخ مياه التبريد المباشرة (أو الملاحة) بمعدل ضخ عالى وتتجمع مياه التبريد هذه بعد استخدامها في آبار تعرف بآبار المياه الساخنة حيث تصل حرارة المياه بها إلى حوالى 60°م - يكتفى مع مياه التبريد نسبة من الأحماض الدهنية والقصيرة التي تتجمع على سطح المياه فى البئر وتلوثها وجدير بالذكر أنه كمية كبيرة من المياه تستخدم أيضاً لإحداث التفريغ المطلوب في أبراج إزالة الرائحة وتتجمع تلك المياه أيضاً مع مياه التبريد في آبار المياه الساخنة .

وجدير بالذكر أيضاً أنه من المعتمد إعادة تبريد المياه المتجمعة في آبار المياه الساخنة وذلك في أبراج تبريد خاصة وذلك حتى يتسعى استخدامها مرة أخرى - وقد يحدث نتيجة تجمع الدهون على سطح المياه في البئر أن تسد تلك الدهون دشا من المياه في أبراج التبريد فتقلل كفاءتها أو توقف عملها تماماً مما ينتج عنه صرف تلك المياه وهي بكمية كبيرة في المصادر الخاصة بالمصنع مما يزيد بدرجة كبيرة من كميات المياه المستهلكة ومن الحمل الهيدروليكي للمياه الملوونة التي يجب معالجتها قبل الصرف .

لذلك فإنه ينصح باستخدام كاسحات يدوية أو ميكانيكية لكسح تلك الدهون أو تركيب وحدات لفصل الدهون من المياه بالتناقل عند مخرج مياه التبريد من البئر وقبل ضخها إلى أبراج التبريد ويمكن الاستفادة من الزيت الذي يتم تجميعه على سطح مياه البئر إما بإعادة تكريره أو باستخدامه في صناعة الصابون أو صناعات أخرى .

٩- مرحلة تعبئة الزيت في عبوات بلاستيك أو عبوات معدنية .

ج – وحدات استغلال المنتجات الثانوية الناتجة من وحدات إنتاج الزيوت .
ينتج عن عمليات تصنيع البدور الزيتية وتكرير الزيت الخام منتجين ثانويين رئيسيين
وهما:-

- ١ – كسب البدور المستخلصة ويستخدم لإنتاج علف حيوانى .
- ٢ – الموسيلاج الذى يستخدم فى إنتاج أحماض دهنية .

إنتاج أحماض دهنية من الموسيلاج :

كما سبق ذكره فإن الموسيلاج ينتج منتج ثانوى من عملية معادلة الحموضة فـى الزيت الخام وأنه يحتوى على نسبة من الزيت المتعادل بالإضافة إلى الصابون الناتج من تفاعل الصودا مع الأحماض الطيلقة ويتم إنتاج الأحماض الدهنية من هذا المنتج الثانوى .

- إعادة تصبين الموسيلاج باستخدام صودا كاوية عالية التركيز وذلك لتصبين الزيت المتعادل العالق بالموسيلاج – والمادة الناتجة في هذه الحالة تعرف بصابون البلاط أو سوب ستوك
- من الزيوت ينتج عن عملية التصبين هذه تكوين السوب ستوك ويكون سائل أحمر شديد القلوية يتم فصله على السوب ستوك بالتناقل .
- يتم تحميض صابون البلاط باستخدام حمض الكبريتيك حيث ينفصل عنه الأحماض الدهنية التي تطفو على السطح ويتم فصلها بالتناقل .
- يتم تقطير الأحماض الدهنية في أبراج خاصة تحت ضغط منخفض لتحسين درجة نقاوتها.

ج – وحدات إنتاج مشتقات من الزيوت كالمرجرين والسمن الصناعى .
ويعتمد إنتاج السمن الصناعى حالياً على زيت النخيل الذى يتم استيراده من ماليزيا أو أندونيسيا بكميات كبيرة – وكان يعتمد فيما سبق على هدرجة الزيوت النباتية والذى تضاءل بدرجة كبيرة أو انعدم استخدامه لما تحتويه النتائج من أحماض (ترانس) ثبت ضررها .

ويتم معالجة زيت النخيل وتكريره باستخدام الخطوات السابق ذكرها – ولكن نظراً أنه يتم استيراده بصفة شبه كاملة التكرير فإن الصودا الكاوية المستعملة في تكريره تكون عادة ذات تركيز منخفض وبكميات ضئيلة .

وقد يخضع زيت النخيل أما لعمليات هدرجة بسيطة لزيادة درجة انصهاره أو يتم خلطة قبل التعبئة بنسبة من الأستيارية

٤ – وحدات مساعدة في عمليات التصنيع وتشمل ما يلى :-

١ – وحدات لإزالة عسر المياه التي سيتم استخدامها في الغلايات وذلك لتقليل فرص تكوين رواسب في الغلاية . وتم إزالة الأملاح من مياه الغلايات في مبادرات كاتيونية وأنيونية.

٢ – الغلايات المستخدمة في إنتاج البخار الذي يتم استهلاكه في عمليات التسخين داخل وحدات التصنيع المختلفة – ويتم تفوير تلك الغلايات لتقليل نسبة الأملاح وناتج التفوير يكون به نسبة عالية من المواد الصلبة الذائبة .

٣ – وحدات لصيانة الأجهزة وصناعة العبوات اللازمة سواء العبوات البلاستيك أو العبوات المعدنية .

مصادر تلوث المياه المنصرفة من مصانع الزيوت:

يتضح من توصيف العمليات السابقة أن مصادر تلوث مياه الصرف الصناعي قد تنتج من :

١ – المياه المنصرفة من عمليات غسيل الزيت بعد معادلة حموسته بالصودا الكاوية وتكون تلك المياه شديدة القلوية وملوثة بنسبة لا يستهان بها من الزيوت والدهون .

٢ – المياه الحمراء الناتجة من إعادة تصبيط الموسيلاج لإنتاج أحماض دهنية وهي شديدة القلوية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون .

٣ – المياه الناتجة من غسيل الأرضيات في وحدة تكرير الزيوت ووحدة إنتاج الأحماض الدهنية وكذلك وحدة التعبئة وتكون كلها ملوثة بنسبة من الزيوت والدهون .

٤- مياه التبريد الملمسة من المكثف البارومترى في وحدة إزالة الرائحة والتى تتجمع في بئر المياه الساخنة وتكون عادة ملوثة بكمية من الأحماض الدهنية التى تتكتش فى مياه التبريد الملمس وتنجع فوق سطحه

٥- المياه المنصرفة من تفوير الغليات وتكون بها نسبة عالية من المواد الصلبة الذائبة بالإضافة لنسبة من زيت المازوت المستخدم كوقود في ولاءات الغليات التي تسكب على أرضية قسم الغليات .

الاقتراح الأمثل لأسلوب المعالجة في مصانع الزيوت

بناء على ما سبق ذكره وعلى مصادر التلوث التي تم تحديدها فإنه يمكن أن نحصر أسلوب المعالجة في وحدات معالجة مبدئية عند مخرج كل وحدة ثم وحدات لمعالجة خط الصرف الصناعي النهائي للمصنع .

وعليه فإنه يقترح ما يلى :-

أولاً: تركيب وحدة إزالة للزيوت والشحوم بالتناقل GOS عند مخرج الوحدات التالية:

ـ وحدة تكرير الزيوت

ـ وحدة إنتاج الأحماض الدهنية

ـ وحدة التعينة

ـ وحدة إزالة الرائحة

كما ننصح بتركيب وحدة فصل للمازوت بالتناقل عند مخرج صرف الغليات

ثانياً: يجب تركيب محطة معالجة كاملة عند الصرف الصناعي النهائي للمصنع تشمل على ما يلى وبالترتيب .

١ - وحدة فصل للزيوت والشحوم بالتناقل GOS ويفضل الوحدات ذات الألواح المائلة .

٢ - وحدة معالجة كيماوية لضبط الأس الإيدروجيني PH عند حوالي ٦,٥ وذلك باستخدام الصودا الكاوية أو حمض الكبريتิก بالكميات المناسبة لحموضة أو قلوية مياه الصرف النهائي .

٣ - وحدة معالجة كيماوية بإضافة الشبه أو كلوريد الحديديك وذلك لترسيب المواد العالقة .


٤ - وحدة فصل الزيوت المتبقية بعد الفصل بالتناقل وبعد المعالجة الكيماوية وذلك بواسطة الهواء المذاب (وحدة DAF) حيث يتم تعويم بقايا الزيوت والدهون بالهواء المضغوط ثم كشط الزيت المتجمع بكاشط ميكانيكي .

٥ - وحدة معالجة بيولوجية .

ويوضح شكل (٧) محطة معالجة مياه الصرف الصناعي النهائي لصناعة الزيوت النباتية.

محطة معالجة مياه الصرف الصناعي النهائي لصناعة الزرنيخ النباتية

٤.



معالجة مياه الصرف الصناعي للصناعات النسجية

تتنصص العمليات المستخدمة في هذه الصناعة الى نوعين من العمليات :

١ - عمليات ميكانيكية مثل الغزل والنسيج وهي تسبب تلوث بسيط بالمياه فيما عدا إزالة الشوائب وتكريت الصوف

٢ - عمليات كيميائية مثل التبييض والصباغة والطباعة وغيرها

وتشتمل هذه الصناعة كيماويات متنوعة مثل الأحماض العضوية القابلة للتحلل والأحماض غير العضوية والقلويات مثل هيدروكسيد وكربونات وسليلات الصوديوم والمواد المؤكسدة مثل فوق أكسيد الهيدروجين وهيبوكلوريت الصوديوم والمواد المخترلة والمواد المبللة والمواد التي تقلل الشد السطحي والمنظفات والأجيجيات والأنزيمات والنشا وخلافه وبالتالي تستخدم كميات كبيرة من المياه للشطف بين كل خطوة وأخرى.

أى أن هذه الصناعة تسبب نسبة كبيرة من التلوث في المياه ، ويمكن تقسيم هذه الملوثات إلى :

١ - ملوثات طبيعية مثل الأتربة والزيوت والشحوم الموجودة بالقطن والصوف

٢ - ملوثات صناعية متمثلة في الكيماويات المستخدمة

٣ - الألياف المزالة أثناء العمليتين السابقتين

الجدائل (٧) ، (٨) يمثلان الطرق المستخدمة في صناعة المنسوجات القطنية والصوفية

جدول (٧) : مصادر المياه والملوثات في صناعة المنسوجات القطنية

العملية الصناعية	مصدر المياه	الملوثات	كمية المياه المستخدمة لتر / كجم	محنويات مياه الصرف
Sizing تنظيف صناديق التقطيع والدرفلة واستهلاك المياه في إستعادة المياه أو عملية التعويم	مشفات النشا	مشقات النشا مواد مضافة مثل البورين، الجلسرين، الشمع، الزيروت والماء الحافظة	٩٠ - ١٠	
Desizing إزالة النشا	مياه الغسيل لإزالة النشا ، PVA ، CMC	ارتفاع في درجة الحرارة ٤٠ - ٨٠ م محتوى أكسجين حيوي وكيميائى عالي مواد عالقة ، مواد صلبة ذاتية ، زيوت وشحوم لون بني معكر ، أس هيدروجيني عالى عالية . ٧ - ٨م	٣٠ - ١١	
Scouring إزاله الشوائب من القطن	دهون زيوت ، شمع مصبين ، مواد تقليل التوتر السطحي ، مواد قلوية	محتوى أكسجين حيوي وكيميائى عالي مواد صلبة ذاتية ، مواد قلوية	٢٠٠ - ٤٠٠	

العملية الصناعية	مصدر المياه	الملوثات	كمية المياه المستخدمة لتر / كجم	محتويات مياه الصرف
البييض Bleaching	الفسيل بعد التبييض	سليلات و هيدروكسيلات و فوسفات الصوديوم ، مواد عضوية للتقليل التوتر السطحي و مواد مبتلة	٥٥ - ٦٠	درجة حرارة من ٥٠ - ٧٠ م محتوى أكسجين حيوي منخفض ، قلوية ضعيفة ، مواد عالقة ، مواد غير عضوية
المرسرة Mercerizing	ناتج الغسيل	مواد مبتلة ، صودا كاوية ، مواد تقليل التوتر السطحي	١٢ - ١٣	أنس هيدروجيني من ١٢ - ١٣ محتوى أكسجين حيوي منخفض مواد ذاتية عالية ، مواد عالقة
الصباغة Dyeing	أحواض الصباغة ، الغسيل النهائي	صبغات ، مواد متآنية ، مواد قلوية و حمضية ، معادن ثقيلة ، عوامل مؤكدة و مخترلة ، مواد تسسوية ، مواد تقليل الشد السطحي	٣٥٠ - ٤٠٠	أنس هيدروجيني متوسط الى عالي محتوى أكسجين حيوي عالي مواد ذاتية ، مواد عالية السمية للتراجد المعادن الثقيلة مثل الكروم والنحاس والزنك

محoriaت مياه الصرف	كمية المياه المستخدمة لتز / كجم	الملوثات كمية المياه المستخدمة لتز / كجم	مصدر المياه	العملية الصناعية
أس هيدروجيني متوسط محتوى أكسجين كبيائي وحيوي عالي مواد ذاتية ، مواد عالقة ، مواد متوسطة السمية التي عالية	صبغات ، قلويات ، أحماض ، مواد محترزة ، فورمالديهيد ، بورب ، أملح	غسيل الماكينات مساعدة عند الطباعة ي باستخدام المستحبات	Printing	الطباعة
أس هيدروجيني منخفض محتوى أكسجين حيوي منخفض ، مواد عالية السمية	١٠٠٠ - ١٠٠	محفزات حمضية ، مواد مزيلة للتوتر السطحي ، والدرافيل وأوعية الإسقاطية ، غسل معدنية ، خامس كلوريد الفينول ، مضادات العفونة ، مواد التشطيب	Finishing	التشطيب

جبول (٨) : مصادر المياه والملوثات في صناعة المنسوجات الصوفية

ولتعدد الكيماويات والصبغات المستخدمة في هذه الصناعة ولتكون مواد معقدة في مياه الصرف تختلف في مواصفاتها من لحظة إلى أخرى ، لذلك يجب تعين العناصر التالية في مياه الصرف بصفة دورية عند تصميم نظام المعالجة الأس الهيدروجيني - درجة الحرارة - المواد الصلبة - محتوى الأكسجين الكيميائي - محتوى الأكسجين الحيوي - النتروجين - الفوسفات - الكيماويات السامة مثل الفينول والكروم وإجمالي المعادن الثقيلة - القلوية والحمضية - الزيوت والشحوم - الكبريتات Coliform Bacteria المجموعة القولونية ويوضح الجدول التالي المركبات الخطرة في مخلفات صناعة النسيج .

ولخفض تكاليف معالجة مياه الصرف يجب مراعاة النقاط التالية : -

- ١ - خفض حجم مياه الصرف وذلك بغلق المياه عند عدم الاحتياج إليها واستخدام أقل حجم يمكن استخدامه في كل عملية وإعادة استخدام مياه التبريد والتكييف الغير ملوثة وكذلك إعادة استخدام المياه بعد معالجتها مثل ترويق المياه المستخدمة في الطباعة واستخدامها لغسل الشبلونات وخلافه .
- ٢ - خفض كمية الكيماويات المستخدمة أو استخدام كيماويات بديلة تقلل من مقدار التلوث .
- ٣ - استرجاع وإعادة استخدام الكيماويات مثل استرجاع الصودا المستخدمة في عملية المرسزة وذلك لخفض الحمل على معدات المعالجة وبالتالي توفير تكاليفها .
- ٤ - تطوير الطرق المستخدمة في الصناعة .

طرق معالجة مياه الصرف في الصناعات النسيجية :

وتنقسم طرق معالجة مياه الصرف الناتجة من هذه الصناعة إلى : -

- ١ - الطرق الفيزيو كيميائية مثل عمليات التعادل والترسيب بعد إضافة كيماويات مثل الشبه وفي هذه الطريقة يتم التخلص من 35% - 70% من محتوى الأكسجين الكيميائي ، 10% - 30% من محتوى الأكسجين الحيوي ، 50% - 95% من اللون وكذلك التخلص من الشحوم والمواد السامة مثل الكروم والكبريت - ويتبع هذه الطريقة ترشيح المواد الشبه صلبة للتخلص من المياه الموجودة بها باستخدام فلتر برس أو بالطرد المركزي .
- ٢ - الطرق البيولوجية إما باستخدام البحيرة Aerated Lagooning أو بمعالجة النفايات الشبه صلبة باستخدام الحمأة النشطة Activated Sludge Treatment .

وبهذه الطريقة يمكن التخلص من ٨٠٪ من محتوى الأكسجين الحيوي في حالة حمل أكسجين حيوي يكفي ٥,٥ كجم لكل كجم من المواد شبه الصلبة ، ٩٠٪ من محتوى الأكسجين الحيوي في حالة حمل أكسجين حيوي يكفي ٢,٢ كجم / كجم من المواد شبه الصلبة ، كذلك يمكن التخلص من نسبة ضعيفة من اللون .

وباستخدام كل من الطريقتين السابقتين يمكن التخلص من ٨٥٪ من اللون ويتبقي محتوى أكسجين حيوي أقل من ٤ مجم/لتر ، يتم التخلص من هذه النسبة الضئيلة بتمرير مياه الصرف على كربون نشط وفي هذه الحالة يمكن إعادة استخدام المياه في الخطوات الصناعية مرة أخرى .

وفي حالة مياه صرف ذات محتوى أكسجين حيوي ضعيف من البداية يكفي استخدام الطريقة الفيزيو كيميائية يتبعها الإمرار على الكربون النشط فقط .

الطريقة المقترحة لمعالجة مياه صرف صناعات النسيج : -

تبدأ معالجة مياه الصرف بالمعالجة المبدئية والتي تتضمن التخلص من المواد الصلبة العالقة وتجميع مياه الصرف في خزانات أو ببارات أو بحيرات لبدأ خطوات المعالجة : -

١- التخلص من المواد الصلبة Screening

حيث تنقسم هذه المصفاف إلى ثلاثة أنواع تبعاً لطول الفتحات الموجودة بها فهى إما واسعة ذات فتحات من ١,٥٠ - ٦,٠٠" أو متوسطة ذات فتحات من ٠,٢٥ - ١,٥" أو ضيقة ذات فتحات أقل من ٠,٢٥" ويتم فيها التخلص من الألياف والزلط والأترية وهى إما مصنعة من قضبان على أبعاد متساوية من بعضها أو من أسلاك أو لواح بها مشقبيات أو ثقوب بأبعاد محددة - يتم تجميع المواد المحجوزة على هذه المصفاف بالطرق اليدوية أو الميكانيكية أو بإجراء غسيل عكسي باستخدام المياه أو البخار أو الهواء .

٢- تجميع مياه الصرف Equalization

حيث تجمع فى ببارات أو خزانات أو بحيرات بهدف الحصول على محلول متجانس ويمكن منها ضخ مياه الصرف بمعدل ثابت لباقي العمليات وعادة يتم اختيار حجم

هذا الخزان أو البحيرة بحيث تبقى فيه المياه لمدة تتراوح بين ٢٤ ساعة وسبعة أيام وذلك للتخلص من الروائح الموجدة بها وبالتالي خفض حمل الأكسجين الحيوي المحمول إلى باقى خطوات المعالجة .

٣- التعادل Neutralization

حيث تعالج مياه الصرف القلوية بإضافة حمض الكبريتيك أو الهيدروكلوريك أو يستخدم ثانى أكسيد الكربون المتتصاعد من عملية الأكسدة الهوائية البيولوجية كما تعالج مياه الصرف الحمضية بإضافة الجير أو هيدروكسيد الصوديوم أو الأمونيا فى حالة الاحتياج إلى النيتروجين أثناء المعالجة البيولوجية أو بإضافة ثلاثة فوسفات الصوديوم فى حالة الاحتياج إلى الفوسفور فى خطوات المعالجة ويمكن خلط مياه الصرف القلوية والحمضية ثم ضبط قيمة الأس الهيدروجينى لها بعد ذلك بنفس الطرق السابقة إلى القيمة المطلوبة فى العمليات التالية سواء كانت فيزيو كيميائية أو بيولوجية .

٤- الترسيب Sedimentation أو التعويم Flotation

وستستخدم أى من الطرفيتين للتخلص من محتوى الأكسجين الحيوى وفى حالة الترسيب يتم أيضا التخلص من المواد الصلبة القابلة للترسيب حتى تتجمع فى قاع الخزان أما فى التعويم فيستخدم الهواء لرفع المواد الصلبة إلى أعلى الخزان ويتم فى كلتا الطريقتين التخلص من المواد الصلبة بالطرق الميكانيكية .

٥- المعالجة الثانوية لمياه الصرف أى أكسدة المواد العضوية وذلك بالطرق الكيميائية ثم بالطريقة البيولوجية :

أ- الطريقة الكيميائية وذلك بإضافة كيماويات مثل الجير وكبريتات أو كلوريد الحديديك أو الشبه الحديدى وهى تستخدم للتخلص من الشحوم والمواد السامة وكذلك لخفض محتوى الأكسجين الحيوى بنسبة تتراوح بين ٣٠ - ٥٠ % وبالتالي ينخفض حمل هذا الأكسجين على باقى خطوات المعالجة .

ب - الطريقة البيولوجية وهي تم بإضافة كائنات حية تحل المواد العضوية الموجودة بمياه الصرف إما في وجود الهواء أو في عدم وجوده ولذلك فهى تنقسم إلى قسمين :

(١) الطريقة البيولوجية الهوائية : وفي هذه الطريقة يتم إضافة كائنات دقيقة ويتم ضخ أكسجين المياه فتتغذى هذه الكائنات على محتويات مياه الصرف وتتكاثر وتحولها إلى ثاني أكسيد كربون ومياه .

(٢) الطريقة البيولوجية اللاهوائية: وفي هذه الطريقة يتم استخدام البكتيريا اللاهوائية في تحلل مكونات مياه الصرف إلى غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وتفضل عادة الطريقة البيولوجية الهوائية في معالجة مياه صرف صناعات النسيج وتعتمد طرق البيولوجية على العناصر التالية:

حمل الأكسجين الحيوي - كمية الأكسجين المضافة - درجة الحرارة مدى الخلط الجيد لمياه الصرف مع هذه الكائنات .

كما يؤثر كل من الأُس الهيدروجيني وكمية المواد الغذائية Nutrients وكمية الأملاح والمواد السامة الموجودة بمياه الصرف على كفاءة هذه العملية ومن أهم طرق المعالجة البيولوجية : -

أ - المعالجة بإضافة الحمأة المنشطة Activated Sludge Treatment وبها يتم خلط مياه الصرف مع معلق الكائنات الدقيقة microorganisms ثم ضخ هواء مضغوط بها لمدة المطلوبة ، يتم نقل الرواسب المتكونة إلى خزان آخر حيث يتم فصلها بالقاع للتخلص منها أو إعادة جزء منها إلى خزان الخلط ويتم الحصول من أعلى الخزان على مياه خالية من الرائحة ، نظيفة وذات محتوى أكسجين حيوي منخفض كما تحتوى على كمية قليلة من البكتيريا والمواد العالقة .

ب - المعالجة في فلاتر ترشيح تلتصق البكتيريا بوسط الترشيح Trickling Filter (المرشح الزلطي)

وفيه يتم تغذية مياه الصرف من خلال مواسير مثبتة تدور بأسفل خزان دائري لضمان حسن توزيع مياه الصرف ، يحتوى هذا الخزان على وسط ترشيح مثل

الحجارة أو المواد البلاستيكية تلتصق عليه البكتيريا المستخدمة في المعالجة البيولوجية .

٦ - معالجة الرواسب :

وفيها يتم التخلص من المياه إما عن طريق الترشيح خلال المرشحات الرملية ثم دفن المواد الصلبة في بيارات عميقه مع مراعاة تجنب تصاعد الروائح وخاصة في الأماكن الحارة أو استخدامها لتسميد الأرضي .

أو يتم تكسير المواد الصلبة باستخدام البكتيريا اللاهوائية و استخدام الناتج كسماد و إعادة المياه الناتجة إلى خزانات المعالجة الثانوية للتأكد من نقاوتها قبل صرفها.


أو يتم ترشيحها باستخدام طلمبات تفريغ Vacuum Filtration مع صرف السوائل و حرق المواد الصلبة و دفنها .

٧ - المعالجة الأخيرة Tertiary Treatment

و تستخدم للتخلص من المواد العضوية عن طريق عمليات الإمتصاص أو فصل الرغوة أو الأكسدة الكيميائية و يتبعها التخلص من المواد الغير عضوية عن طريق عمليات إزالة النيتروجين بالطريقة اللاهوائية Anaerobic Denitrification التبادل الأيوني ، الضغط الأذموزى ، استخلاص الأمونيا والتقطير الخ

أو تستخدم البحيرات الهوائية بعد المعالجة الثانوية .


ويوضح الشكل رقم (٨) عمليات فصل المواد الصلبة في مياه الصرف الصناعي بصناعة النسيج كما يوضح الشكل رقم (٩) رسم تخطيطي لمنظومة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من عمليات الصباغة.



Equipment/Systems including in costing


Coagulant/systems not included in costing



شكل (٨) : عمليات فصل المواد الصلبة من مياه الصرف الصناعي بصناعة النسيج



نوعی رسم تخطیقی لمنظمه معالجه میاه الصرف الصناعی الناتج من عمليات الصباغة

رسم بياني يوضح إجمالي الأعداد المطلوبة من كل معدة في الصناعات الرئيسية في مصر





بجمالي الكميات المطلوبة من معدات معالجة الصناعات المختلفة

S.N.	Equipment	Code	Industries									Total		
			Metal & Soap	Oil	Paper	Power Generation	Textile Spinning	Drying	Dairy	Fermentation	Food Processing			
	Number of Factories	1033	77	240	454	850	165	90	39	455	299	28	3730	
1	Horizontal Pump 2 HP	HP2	0	32	0	0	490	100	128	0	0	0	750	
2	Horizontal Pump 5 HP	HP5	1240	88	300	942	626	118	173	139	1510	520	24	5680
3	Horizontal Pump 10 HP	HP10	630	88	300	0	711	133	74	32	510	92	38	2608
4	Horizontal Pump 20 HP	HP20	196	116	20	0	112	24	0	0	0	0	0	468
5	Vertical Pump 2 HP	VP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vertical Pump 5 HP	VP5	2480	32	600	0	276	50	30	30	400	120	24	4042
7	Vertical Pump 10 HP	VP10	1260	32	320	0	662	125	50	24	510	92	38	3113
8	Vertical Pump 20 HP	VP20	392	122	60	0	84	18	0	0	0	0	0	676
9	Metering Pump 5 LPH	MP5	0	48	690	2270	2232	436	260	108	800	1040	48	7932
10	Metering Pump 10 LPH	MP10	6198	491	30	0	1168	224	100	48	1020	156	64	9499
11	Diaphragm Pump 1 "	DP1	620	144	690	454	1116	218	195	81	600	520	24	4662
12	Diaphragm Pump 2 "	DP2	413	164	30	0	584	112	75	36	765	78	32	2289
13	Flow Meter 1 "	FM1	0	0	0	0	0	50	12	0	0	0	0	62
14	Flow Meter 2 "	FM2	620	48	690	454	773	151	28	23	455	299	28	3569
15	Flow Meter 4 "	FM4	413	29	30	0	77	14	24	8	0	0	0	595
16	pH Meter / Controller	PHMC	3099	231	720	908	1700	330	180	78	910	598	56	8810
17	ORP Meter / Controller	OMC	2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2066
18	TDS Meter / Controller	TMC	1033	77	240	454	850	165	90	39	455	299	28	3730
19	Lever Meter / Controller	LMC	5165	308	720	1816	3400	660	270	117	1365	1196	112	15129
20	High Speed Mixer 1/3 HP	HSM1.3	1033	77	720	908	2550	495	122	39	455	897	84	7380
21	High Speed Mixer 1/2 HP	HSM1.5	0	0	0	454	245	50	66	54	400	0	0	1269
22	High Speed Mixer 1 HP	HSM1	0	48	0	0	175	34	50	24	510	200	0	1041
23	High Speed Mixer 2 HP	HSM2	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
24	Slow Speed Mixer 1 HP	SSM1	3099	0	0	0	773	151	0	0	0	299	28	4350
25	Slow Speed Mixer 2 HP	SSM2	0	0	0	0	77	14	0	0	0	0	0	91
26	Filter Press 5 Cu. Ft.	FP5	620	0	0	454	420	84	32	0	0	200	0	1810
27	Filter Press 10 Cu. Ft.	FP10	315	16	150	0	138	25	33	27	200	60	12	976
28	Filter Press 25 Cu. Ft.	FP25	98	14	80	0	130	25	25	12	255	25	10	674
29	Filter Press 50 Cu. Ft.	FP50	0	18	10	0	85	17	0	0	0	14	6	150
30	Air Blower 1	AB1	0	50	0	0	77	14	0	0	0	0	0	141
31	Air Blower 2	AB2	0	72	150	0	0	0	130	54	400	0	0	866
32	Air Blower 3	AB3	0	40	80	0	0	0	50	24	510	0	0	704
33	Air Blower 4	AB4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Air Blower 5	AB5	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
35	Plastic Tank 100 L	PT100	2273	64	690	908	2234	436	233	101	1110	883	78	9010
36	Plastic Tank 200 L	PT200	826	244	30	0	316	59	37	16	255	14	6	1803
37	Oil Water Separator	OWS	77	0	454	850	90	165	0	39	455	299	28	1471

الجزء الثاني

التصميمات والأنواع المختلفة للفلتر برس

Types and Design of Filter Press

The filter presses have been successfully used for dewatering and reduction of the volume of sludge for domestic and industrial waste water treatment facilities since middle 1800's.

Around 1970's the filter press has received widespread attention for several industrial processes especially in the vegetable oil, paper and refractory industries.

The common type of filter press is called plate and frame or the recessed plate filter according to the design of dewatering chamber.

The filter press compacts the sludge to a dry cake with a density that is dependent upon the ultimate compaction pressure and the characteristics of the particular sludge.

The filter press main components are:

- **Structural steel frame, coated with tough chemical resistant epoxy paint.**
- **High density molded polypropylene plates, light in weight and corrosion resistant.**
- **Special polypropylene quick cake release filter cloth.**
- **Air actuated hydraulic system for parting and closing the filter plates.**
- **Automatic self-compensating hydraulic systems.** and
- **Conveniently located operator control console.**


Principle of Operation of the Filter Press



Referring to the next drawing, the dewatering process is accomplished by pumping the slurry or sludge to the chambers (A) surrounded by filter membranes (B). As pumping pressure is increased the filtrate is forced through the accumulated filter cake (C) and membrane until the chamber is full of solid filter cake.

The chambers are formed by two recessed plates held together under hydraulic pressure. The hydraulic ram (D) moves the followers (E) against the stack of filter plates (F) closing the press.


The rams continues to apply sealing pressure of sufficient force to counteract the high internal compaction pressures. The headstock (G) and tail stock (H) are held in place by special side rail support bars (I).

The filtrate passes through the membranes and is directed by channels in the plates and drain ports (J) to the headstock for discharge. The filtrate typically contains less than 15 PPM suspended solids. The filter cake is easily removed by simply reversing the hydraulic ram, thus opening the press. The plates are then moved apart, permitting the compacted cake to fall from the chambers.








Components of the Filter Press



Recessed Filter Plate




High Temperature and Pressure Membrane Filter Plate




General View for Plate and Frame Filter Press


PROCESS & INSTRUMENTATION DIAGRAM



Skid Mounted Waste Treatment Plant Using Filter Press




SIDE BAR FILTER PRESS



OVERHEAD FILTER PRESS

Plan and Side View for Filter Press



C-FILTER PRESS SPECIFICATIONS (225 PSI)						
Cu. Ft.	CHAMBERS	15" STROKE RAM			SHIFTING WT. (Kgs.)	OPERATING WT. (Kgs.)
		PLATES	A	B		
15	20	1 + 39 + 1	142 1/2"	100 1/2"	92 3/4"	8300
20	27	1 + 26 + 1	172 1/4"	125 1/4"	117 1/2"	9500
25	33	1 + 32 + 1	189"	141"	123 1/4"	10600
30	40	1 + 39 + 1	207 9/16"	159 3/8"	151 5/8"	10650

Specifications and Engineering Drawings for Recessed Plate Filter Press

